

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <u>Trabajar Correctamente</u>	Fecha/Date: <u>21.01.22</u>
Departamento/Department: <u>Workshop</u>	Firma/Asignatura: <u>G.T.</u>
Supervisor: <u>Guillermo Tejeda</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

SI

NO



Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

SHEREP:

Miguel Zavala

CADA ASIGANACION TIENE SU ATS

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	043121	Miguel Zavala	DIA	Mech	[Signature]
2.	39928	Guillermo Galarza	DIA	ESP. MTO	[Signature]
3.	036865	GUSTAVO TEJEDA	DIA	ESP. MTO	[Signature]
4.	040476	OSWALDO	DIA	MCC	[Signature]
5.	43216	José María	DIA	MCC	[Signature]
6.	043218	ARQUIMEDAS DEL ROSARIO	DIA	MCC	[Signature]
7.	038852	José María	DIA	MCC	[Signature]
8.	024581	HARRY EDWARDS	DIA	MCC	[Signature]
9.	40645	Alfonso Caba	DIA	ESP	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama

Safety Management Plan

Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting

Form 7.3

10	39790	Roberto Ariza		
11	040681	Johnny Ortiz		
12	041943	Edwin Velazquez	DIA	
13	44044	Wolmer Serna	DIA	
14	036054	Germán Fernández	DIA	
15	039085	Carlos Ramírez	DIA	
16	038775	Pepe Castro	DIA	
17	040102	Jerry Rivera	DIA	
18	042106	Orelan Pardo	DIA	
19	042575	Ismael Cabrera C	DIA	
20	042395	Quar Rodriguez	DIA	
21				
22				
23				
24				
24				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>ambiente de trabajo</i>	Fecha/Date: <i>21/01/22</i>
Departamento/Department: <i>labor dep.</i>	Firma/Asignatura: <i>J. Boland</i>
Supervisor: <i>C. Oyola</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:



All jobs have a risk assessment report

SHEREP:

CADA ASIGANACION TIENE SU ATS

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>40541</i>	<i>Juís Bolaño</i>	<i>Noche</i>	<i>Fsp. Mec</i>	<i>J. Boland</i>
2.	<i>39798</i>	<i>Eduin Huerta</i>	<i>Noche</i>	<i>Esp Mec</i>	<i>Eduin Huerta</i>
3.	<i>043384</i>	<i>Jorge Ruiz</i>	<i>Noche</i>	<i>Mecánico</i>	<i>Jorge Ruiz</i>
4.	<i>036420</i>	<i>Leopoldo Zurita</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Leopoldo Zurita</i>
5.	<i>043217</i>	<i>Roberto Santamaria</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Roberto Santamaria</i>
6.	<i>043983</i>	<i>Leopoldo Rodríguez</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Leopoldo Rodríguez</i>
7.	<i>038743</i>	<i>Roberto Gil</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Roberto Gil</i>
8.	<i>038098</i>	<i>Jorge González</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>J. González</i>
9.	<i>038744</i>	<i>Juís Antaneda</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Juís Antaneda</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	043383	Ricardo Heráldez	Noche	Mec.	
11	043125	LUTAVI Lopez	Noche	MEC.	
12	043219	Miguel Dela Cruz	Noche	Mec.	
13	34132	Herbin Gallardo	Noche	Mec	
14	038087	Walter R.	Noche	Mec	
15	038799	Emilio Jerrado	Noche	Mec.	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

WORKSHOP CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA: TRABAJAR CORRECTAMENTE

Desde el día de ingreso a la obra se han conocido y aprendido muchas normas de prevención de accidentes, en muchos lugares de la planta usted encontrará carteles previniéndolo o recordándole, por ejemplo el uso de elementos de protección personal.

La metodología de las reuniones cortas llamadas "Charlas Semanales de Seguridad" tienen el objetivo de reforzar nuestra actitud positiva hacia la prevención de accidentes.

Conocer el trabajo en detalle involucra muchas cosas, en las que también se incluyen las medidas de seguridad :

RECORDAREMOS ALGUNAS DE ELLAS :

Use todos los elementos de protección personal que su tarea requiera :

Equipo Básico :
Protección Visual
Casco de Seguridad
Calzado de Seguridad
Guantes de Seguridad

Elementos Complementarios :
Mascarilla Respiratoria
Arnes de Seguridad con doble cabo de vida (si hace trabajos en altura, en este caso recuerde sujetarse a una estructura independiente). Etc.
Protección Auditiva

No transite bajo cargas suspendidas.

Use la herramienta adecuada para cada tarea.

Verifique que los elementos de trabajo que se le entreguen estén en condiciones (con el código de color respectivo), de lo contrario rechácelos.

21/01/2022

WORKSHOP CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA: AMBIENTE DE TRABAJO

- 1.- Mantenga siempre el área de trabajo limpia y ordenada.
- 2.- Tome todas las precauciones necesarias para no alterar las condiciones del ambiente de trabajo, evitando provocar humos, calor, escapes de vapor, ruidos, polvos o emanaciones innecesarias.
- 3.- Contribuya a eliminar todo escape de líquidos o gases que observe, informando al supervisor sobre toda pérdida.
- 4.- Cuando desarme encofrados de madera, se deben retirar los clavos inmediatamente y luego ordenar dichas maderas.
- 5.- Todas las excavaciones deben ser señalizadas y/o valladas los trabajos en altura también deben ser señalizados en los niveles inferiores.
- 6.- Cuando una excavación ha sido tapada o cuando concluyo un trabajo en altura, inmediatamente debe ser retirado el vallado y/o la señalización.
- 7.- Los vallados y/o señalizaciones deben ser respetados, bajo ninguna circunstancia deben ser removidos por personal ajeno al sector que los colocó.
- 8.- El acopio de materiales dentro de la obra debe ser señalizado, dejando accesos a las áreas de trabajo y permitiendo el libre desplazamiento entre los distintos sectores.
- 9.- Los caminos y senderos peatonales, deben mantenerse libres de obstáculos; por este motivo no debemos depositar residuos ni acopiar materiales en los mismos.
- 10.- Los recipientes para residuos han sido colocados para su comodidad respételos y uselos.
- 11.- La limpieza de la obra es responsabilidad de todos, por eso la limpieza y el orden del área de trabajo es responsabilidad exclusiva de quienes trabajen en la misma, esta es una tarea que se debe realizar en forma continua durante toda la jornada laboral, debemos hacerlo en nuestro propio beneficio y por el de todos nuestros compañeros.

20/01/22